

華景山莊危險石屎天花連紙皮石報告

座樓	前正門必經通道	後門必經通道	其它位置通道	備註
1	工程將會十月進行	工程進行中	沒有明顯問題，如微墮或生銹漬	永豐回標 \$181,000
1A	沒有明顯問題，如微墮或生銹漬	沒有明顯問題，如微墮或生銹漬	有潛在危險，已圍封	將會出標
2	工程將會十月進行	工程進行中	有潛在危險，已圍封	永豐回標 \$132,000
3	有潛在危險，已圍封	有潛在危險，已圍封	沒有明顯問題，如微墮或生銹漬	建新回標 \$219,000，康業總部批核中
4	有潛在危險，已圍封	沒有明顯問題，如微墮或生銹漬	有潛在危險，已圍封	
5	沒有明顯問題，如微墮或生銹漬	沒有明顯問題，如微墮或生銹漬	有潛在危險，已圍封	將會出標
6	沒有明顯問題，如微墮或生銹漬	沒有明顯問題，如微墮或生銹漬	有潛在危險，已圍封	將會出標
7	沒有明顯問題，如微墮或生銹漬	沒有明顯問題，如微墮或生銹漬	沒有明顯問題，如微墮或生銹漬	
8	沒有明顯問題，如微墮或生銹漬	沒有明顯問題，如微墮或生銹漬	沒有明顯問題，如微墮或生銹漬	
9	沒有明顯問題，如微墮或生銹漬	沒有明顯問題，如微墮或生銹漬	有潛在危險，已圍封	將會出標
10	沒有明顯問題，如微墮或生銹漬	沒有明顯問題，如微墮或生銹漬	沒有明顯問題，如微墮或生銹漬	
11	沒有明顯問題，如微墮或生銹漬	沒有明顯問題，如微墮或生銹漬	有潛在危險，已圍封	將會出標
12	沒有明顯問題，如微墮或生銹漬	沒有明顯問題，如微墮或生銹漬	有潛在危險，已圍封	將會出標
13	沒有明顯問題，如微墮或生銹漬	有潛在危險，已圍封	沒有明顯問題，如微墮或生銹漬	建新回標 \$93,600，康業總部批核中
14	沒有明顯問題，如微墮或生銹漬	有潛在危險，已圍封	沒有明顯問題，如微墮或生銹漬	將會出標
15	沒有明顯問題，如微墮或生銹漬	有潛在危險，已圍封	沒有明顯問題，如微墮或生銹漬	將會出標
16	沒有明顯問題，如微墮或生銹漬	沒有明顯問題，如微墮或生銹漬	有潛在危險，已圍封	將會出標
17	有潛在危險，已圍封	有潛在危險，已圍封	沒有明顯問題，如微墮或生銹漬	將會出標
18	沒有明顯問題，如微墮或生銹漬		有潛在危險，已圍封	將會出標
19	沒有明顯問題，如微墮或生銹漬		有潛在危險，已圍封	將會出標
20	沒有明顯問題，如微墮或生銹漬		有潛在危險，已圍封	將會出標
21	沒有明顯問題，如微墮或生銹漬		有潛在危險，已圍封	將會出標

根據回標價錢分析，新造石屎天花連紙皮石每平方大約介乎\$2100至\$2800